



岩屋浄水場付近道路の陥没状況



配水管が地震で被害を受け、継ぎ目が脱落しました。



岩屋浄水場正面玄関から撮影



配水池に行くまでの送水管の被災状況



配水管理棟前の被災状況



配水管理棟前の被災状況