
# 経営比較分析表(令和3年度決算)


石川県 七属市

Married Marrie				
業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
=	50, 80	12. 39	90, 38	3, 410


人口 (人)	面積 (km²)	人口密度(人/km²)
50, 182	318. 29	157. 66
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km²)	処理区域内人口密度(人/km²)


## 1. 経営の健全性・効率性





















#### 2. 老朽化の状況







#### グラフ凡例

■ 当該団体値(当該値)

- 類似団体平均値(平均値)

【】 令和3年度全国平均

## <u>分析欄</u>

### 1. 経営の健全性・効率性について

①統廃合に係る費用の増により経常収支比率は若 ・悪化したが、②累積欠損金はなかった。

③流動比率がかなり低い数値となっているが、流 動負債に建設改良に充てた企業債が多く含まれてお り、使用料の改定により一部をその償還に充てるこ とを予定している。

④企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対し整備事業に要した企業債の残高が大きいことから類似団体と比較すると高い状況にある。

⑤経費回収率及び⑥汚水処理原価については、農業集落排水事業からの一部統合により有収水量が増加したため、数値が若干改善している。

⑦施設利用率は、類似団体と比べ低い状況にあり 減少傾向であるが、今後も農業集落排水事業からの 統合が計画されており、数値の改善が見込まれる。

®水洗化率は、新規接続者により昨年度より増加

#### 2. 老朽化の状況について

管渠は、更新工事を必要とする老朽化は見られないが、マンホールポンプは、処理場近くの稼働率の高いポンプ等で修繕や更新を行っている。

処理場は、機械設備や電気設備の老朽化に伴い更 新が必要な状況にあり、長寿命化計画に基づき順次 対応している。

今後、腐食が発生しやすいヒューム管等の管渠の 更新費用の増加が見込まれる。

## 全体総括

更なる水洗化率、収納率の向上と使用料の見直し により収入の確保に努め、処理区に隣接する農業集 落排水事業など他の事業との処理区の統合を行い、 施設利用率を上げることにより経費回収率の向上や 汚水処理原価の低下を図る。

管渠や処理場等の更新事業については、将来的な 処理水量等を適切に把握し、施設規模の見直しなど により更新費用の削減を図る。また、更新需要を適 切に反映させた更新計画を計画的に実施することで 費用の呼準化を図り、経営の健全化に努める。

なお、当該事業は平成30年度より地方公営企業 法の一部を適用している。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。