

1月18日岩屋浄水場内配水管等損傷の状況



- ・岩屋浄水場内の配水管等の復旧に向けて、協議を行いました。

1月18日漏水調査作業の様子



- ・ 中島町土川地内
漏水箇所修繕



- ・ 中島町西谷内地内
道路から漏水
(2箇所)

