

## 1月19日給水車による漏水調査作業の様子

### 【加圧漏水調査】



所口町付近の配水管に、給水車で水を送り漏水調査を実施しました。  
調査は、新潟市と長岡市、柏崎市、上越市の合同チームで作業をしています。

1月19日漏水調査作業の様子



杉森町漏水



西下町漏水



大田町地内水管橋漏水箇所

## 1月19日漏水修理作業の様子

### 【能登島曲配水エリア漏水修理】




能登島曲町にて路面を掘削し、詳細な漏水箇所を確認しました。  
調査は新潟市の修繕業者が担当しました。

# 1月19日漏水修理作業の様子

## 【舟尾町漏水修理】



1箇所目の修繕を完了したところ、2箇所目の漏水を発見しました。



2箇所目の修繕完了。

## 1月19日の給水車への補給の様子

### 【給水車の補給場所】



給水スポット支援職員（南阿蘇村）が給水車に補給しています。

## 1月19日の仮設導水管布設の様子

【導水管（岩屋浄水場）】



原水から岩屋浄水場までの間に仮の管を布設しています。



仮の管を運搬して、接合しています。