


1月20日給水車による漏水調査作業の様子

【加圧漏水調査】



袖ヶ江地区で配水管の漏水調査を実施しました。（名古屋市上下水道局）

1月20日漏水調査作業の様子

【中島町河内地内 水管橋から漏水】



1月20日漏水修理作業の様子

【能登島曲配水エリア】



能登島曲町 漏水修繕工事（新潟市の修繕業者）

1月20日漏水修理事業の様子

【中島町河内地内 漏水修繕工事】



1月20日漏水修理作業の様子

【舟尾町地内 漏水修繕工事】



【西下町地内 漏水修繕工事】



1月20日の仮設導水管布設の様子

【導水管（岩屋浄水場）】



原水から岩屋浄水場までの間に仮の管を布設しています。



仮の管を接合しています。