

1月21日漏水調査作業の様子

【加圧漏水調査】



袖ヶ江町近辺で配水管の漏水調査を実施しました（柏崎市）

【中島町藤瀬地内】



水管橋（上の管）から漏水

1月21日漏水調査作業の様子

【赤浦橋水管橋】



岩屋浄水場から和倉配水場までの現場確認を行いました（名古屋市）

【赤浦橋水管橋】




1月21日漏水修理作業の様子

【舟尾町地内】



掘ってもなかなか管が出てきません。




工事名 舟尾町内漏水修繕工事(災害)
Φ20VP漏水状況
㈱中西設備



修繕が完了しました。

1月21日漏水修理作業の様子

【西下市宮住宅敷地内】



1月21日漏水修理作業の様子

【能登島曲配水エリア】



能登島曲町にて漏水修繕作業を3件実施しました。（新潟市）