

## 1月22日漏水調査作業の様子

### 【加圧漏水調査】



袖ヶ江町地内で配水管の漏水調査を実施しました。  
(新潟市対応)

# 1月22日漏水調査作業の様子

【高階地区】



満仁町地内で漏水確認。満仁町全域が一時的に断水となりました。

## 1月22日漏水調査作業の様子

### 【矢田配水池エリア】



大田町地内の漏水状況です。

1月22日漏水調査作業の様子

【田鶴浜地区】



舟尾町地内の漏水状況です。

舟尾町地内の漏水状況です。



## 1月22日の仮設導水管布設の様子

【導水管（岩屋浄水場）】



原水から岩屋浄水場までの間に仮の管を布設しています。

（名古屋市対応）