

1月23日作業の様子



【中島町瀬嵐地内】



水がきれいになるまで放水しています。

1月23日修繕作業の様子

【田鶴浜地区】



舟尾町地内で水道管の修繕をしました。（七尾市、岡崎市対応）

1月23日漏水調査作業の様子

【田鶴浜殿町地内】



田鶴浜殿町地内の漏水状況です。
砂が噴いている箇所が漏水箇所となります。

1月23日漏水調査作業の様子

【能登島須曾町地内】



能登島須曾町地内の漏水状況です。

1月23日漏水調査作業の様子

【加圧漏水調査】



所口町周辺にて給水車による加圧注水を行い、
配水管の漏水調査を実施しました。（長岡市ほか応援自治体）

1月23日の水道管修復の様子

【岩屋浄水場】



岩屋浄水場の破損した水道管を修復する工事に着手しました。
(名古屋市対応)