

1月25日漏水の様子

【中島町上町地内】



水道管の漏水状況です。

1月25日漏水修繕の様子

【中島町上町地内】



水道管の漏水を修繕しています。

中島配水池から豊川配水池への送水管300mmに水を送りましたが、漏水しており修繕工事中。修繕完了後、再度豊川配水池へ送水予定です

1月25日漏水調査の様子

【藤橋町周辺】



藤橋町周辺にて音聴棒による配水管の漏水調査を行いました。
(柏崎市ほか応援自治体)

1月25日漏水の様子

【藤橋町地内】



漏水の様子

1月25日漏水調査の様子

【藤橋町地内】



漏水調査をしています。（名古屋市）