

1月27日 漏水修繕の様子

【鹿島台送水場付近】



給水車から圧をかけて水を送ったところ水圧が回復しました。
洗管終了後鹿島台高区配水池に水を送っています。

1月27日 漏水の様子

【中島町上町地内】



新たな漏水箇所が見つかりました。

1月27日漏水修繕の様子

【能登島無関町付近】



水道管を修繕しました。（新潟市ほか応援自治体）

1月27日漏水調査の様子

【小丸山台2丁目付近】



水道管の漏水調査をしました。（名古屋市）