

## 1月29日漏水調査の様子

【瀬嵐配水池付近】



瀬嵐配水池手前で漏水を発見しました。

## 1月29日修繕作業の様子

【中島町上町地内】



中島町上町地内で水道管の漏水を修繕しました。

## 1月29日通水作業の様子

【中島小学校】



中島小学校を通水しました。洗管作業をしています。

## 1月29日漏水修繕作業の様子


【田鶴浜町（西町）地内】



田鶴浜町（西町）地内の漏水を修繕しました。

## 1月29日漏水の様子

【田鶴浜町（西町）地内】



田鶴浜町（西町）地内の漏水状況です。

## 1月29日の漏水調査の様子

【万行町地内】



万行町にて漏水調査を実施しました。（新潟市）

## 1月29日の漏水調査の様子

【松百町付近】



新たな漏水箇所を確認しました。（名古屋市）