

1月30日漏水調査の様子


【能登島須曾町地内】



能登島須曾町地内で漏水を発見しました。

1月30日修繕作業の様子

【田鶴浜町地内】



田鶴浜町地内で水道管の漏水を修繕しました。

1月30日修繕作業の様子

【田鶴浜西町】



田鶴浜西町で水道管の漏水を修繕しました。

1月30日漏水調査の様子

【相生町】



相生町にて漏水調査を実施しました。（新潟市）