


1月31日漏水調査の様子

【中島町鹿島台地内】



中島町鹿島台地内で漏水を発見しました。

1月31日修繕作業の様子

【中島町上町地内】



中島町上町地内の水道管の漏水を修繕しました。

1月31日漏水調査の様子

【田鶴浜地区吉田町地内】



田鶴浜地区吉田町地内で漏水を発見しました。

1月31日漏水調査の様子

【神明町地内】



神明町地内にて漏水調査を実施しました。（新潟市）

1月31日の漏水調査の様子

【藤橋町地内】



新たな漏水箇所を確認しました。（名古屋市）