

2月1日応急給水の様子

【馬出町】



花嫁のれん館前で給水支援が始まりました。

2月1日修繕作業の様子

【中島町鹿島台地内】



昨日発見した水道管の漏水を修繕しました。

2月1日修繕作業の様子

【田鶴浜地区舟尾町地内】



作業前



作業後

田鶴浜地区舟尾町地内で水道管の漏水を修繕をしました。

2月1日漏水調査の様子


【御祓町地内】



御祓町にて漏水調査を実施しました。（新潟市）

2月1日の漏水調査の様子

【小島町地内】



小島町地内で新たな漏水箇所を確認しました。（名古屋市）