

2月2日漏水調査の様子

【大田町地内】



水を通したことで、水圧でバルブが飛んで噴水が発生しました。

2月2日漏水調査の様子

【中島町深浦地内】



中島町深浦地内で漏水により道路に水たまりができています。

2月2日修繕作業の様子

【中島町長浦地内】



中島町長浦地内で消火栓からの漏水を修繕しました。

2月2日修繕作業の様子

【田鶴浜地区三引町地内】



田鶴浜地区三引町地内で水道管の漏水を修繕をしました。

2月2日漏水調査の様子

【能登島須曾町地内】



能登島須曾町地内で歩道から側溝にかけて漏水を発見しました。

2月2日漏水調査の様子


【馬出町】



馬出町にて漏水調査を実施しました。（新潟市）

2月2日の修繕作業の様子

【小島町地内】



道路を掘削して漏水箇所を特定し、修繕しました。（名古屋市）

2月2日漏水調査の様子

【小丸山台地内】



小丸山台地内にて漏水調査を実施しました。（名古屋市）