

【令和6年2月2日 作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

- 北大呑地区で修繕工事終了後、漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 大泊配水池へ向けて水を送っています。
(七尾市)

岩屋配水系エリア

- 和倉方面への水道管を修繕しています。
- 御祓地区、西湊地区へ水を送る作業を行いました。
- 矢田郷地区へ水を送る作業を行いました。
(応援自治体)

【田鶴浜地区】

- 殿町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
- 西町地内で漏水箇所が多数あり、順次修繕工事を予定しています。
(七尾市)

【中島地区】

- 深浦地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
- 長浦地内で修繕工事完了後、漏水調査を行いました。再度漏水箇所があり、修繕工事を予定しています。
- 中島町中島地内で水を送る作業を行いました。
(七尾市)

【能登島地区】

- 西部配水エリアで漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
- 須曾町地内で修繕工事完了後、漏水調査を行いました。再度漏水箇所があり、修繕工事を予定しています。
(七尾市)