

2月4日の修繕作業の様子

【小島町地内】



水道管の漏水を修繕しました。（名古屋市）

2月4日ドレーン排水（水の入れ替え）の様子

【松百町地内】



弁室に入る前に酸欠の測定をしています。



弁室に入りバルブを開け、水を入れ替えました。（名古屋市）

2月4日ドローンを活用した漏水調査の様子

【赤浦水管橋】



ドローンを活用し水道管の状態を確認しました。（名古屋市）