

【令和6年2月5日 作業内容】

【七尾地区】

矢田配水池エリア

- 湯川町で修繕工事終了後、水を送る作業を行いました。
- 大田町で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
- 大泊町、東浜町地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 多根配水池設備の修繕工事を行いました。
(七尾市)

岩屋配水系エリア

- 漏水箇所が多く、引き続き和倉方面への水道管を修繕しています。
- 御祓、西湊地区へ水を送る作業を行いました。
- 袖ヶ江、矢田郷地区へ水を送る作業を行いました。
(応援自治体)

【田鶴浜地区】

- 吉田地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 中町、西町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
(七尾市)

【中島地区】

- 小牧地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。
- 中島町中島で水を送る作業を行いました。
(七尾市)

【能登島地区】

- 半浦町地内で修繕工事終了後、漏水調査を行いました。再度漏水箇所があり、修繕工事を予定しています。
- 三ヶ浦配水池へ向けて水を送っています。
(七尾市)