

2月5日の修繕作業の様子

【中島町小牧地内】



水道管の漏水を修繕しました。

2月5日漏水調査の様子

【中島町小牧地内】



中島町小牧地内で新たな漏水箇所を発見しました。

2月5日の修繕作業の様子

【田鶴浜地区中町地内】



水道管の漏水を修繕しました。

2月5日漏水調査の様子

【山王町地内】



山王町地内にて通水のため、漏水修繕を実施しました。（新潟市）