

2月6日の修繕作業の様子

【上府中町地内】



上府中町地内で新たな漏水を発見しました。

2月6日漏水調査の様子

【中島町外地内】



中島町外地内で新たな漏水箇所を発見しました。

2月6日漏水調査の様子

【中島町小牧地内】



中島町小牧地内で新たな漏水箇所を発見しました。

2月6日の修繕作業の様子


【田鶴浜地区吉田町地内】



水道管の漏水を修繕しました。

2月6日の修繕作業の様子

【田鶴浜地区川尻町地内】



水道管の漏水を修繕しました。

2月6日の漏水調査の様子

【小島町地内】



漏水を発見しました。φ250mmの水道管が破断しています。（名古屋市）

2月6日の漏水修繕の様子

【山王町地内】



山王町地内にて、漏水修繕を実施しました。（新潟市）