



2月7日の漏水調査の様子

【中島町崎山地内】



中島町崎山地内で新たな漏水を発見しました。

2月7日漏水調査の様子

【中島町外地内】



中島町外地内で新たな漏水箇所を発見しました。

2月7日漏水調査の様子

【能登島町半浦地内】



能登島町半浦地内で新たな漏水箇所を発見しました。