

## 【令和6年2月9日 作業内容】

### 【七尾地区】

#### 矢田配水池エリア

- 鶴浦町、三室町地内で修繕工事完了後、漏水調査を行いました。三室町で漏水箇所があり、修繕工事を予定しています。
- 多根配水池設備の破損箇所を特定し、修繕計画を作成中です。  
(七尾市)

#### 岩屋配水系エリア

- 和倉方面へ送る水道管の損傷が激しいため、仮設水道管を設置しています。
- 引き続き御祓、西湊、袖ヶ江、矢田郷地区で漏水調査を行っています。  
(応援自治体)

### 【田鶴浜地区】 ※田鶴浜地区全域で通水となりました。

- 田鶴浜中町、西町地内で修繕工事完了後、漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 七原町地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました  
た  
(七尾市)

### 【中島地区】

- 横見地内で修繕工事完了後、水を送る作業を行っています。
- 小牧地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 中島町中島地内で漏水調査を行い、水が出るエリアを拡大することができました。
- 崎山地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。  
(七尾市)

### 【能登島地区】

- 百万石町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。  
(七尾市)