

2月10日の修繕工事の様子

【能登島半浦町】



能登島須曾供給点への送水管の修繕工事を行いました

2月10日漏水調査の様子

【小丸山台 2 丁目地内】



小丸山台 2 丁目地内で複数の漏水箇所を発見しました。（名古屋市）