

## 2月13日の漏水調査の様子

### 【中島地区】




浜田地内踏切脇通路で新たな漏水箇所を発見しました。



豊田地内ひどい橋添架管で新たな漏水箇所を発見しました。

## 2月13日復旧工事の様子

【赤浦町】



赤浦水管橋に布設した仮配管と既存の配水管を接続する準備をしています。（名古屋市）

2月13日復旧工事の様子

【三島町】



三島町地内にて、漏水箇所を修繕しました。（新潟市）