

2月16日の漏水調査の様子

【能登島地区】



能登島町地内で新たな漏水箇所を確認しました。

2月16日の復旧作業の様子

【中島地区】



中島町熊野地内で通水しました。

2月16日復旧工事の様子

【能登島須曾町地内】



能登島須曾町地内で県送水管の修繕工事が完了しました。

2月16日復旧工事の様子

【能登島須曾町地内】



能登島須曾町地内で県送水管の修繕工事が完了しました。


2月16日復旧工事の様子

【能登島須曾町地内】



能登島須曾町地内で県送水管の修繕工事が完了しました。

2月16日の打合せの様子



夜間の断水作業に向けたミーティングを実施しました。（名古屋市）