

2月19日の復旧工事の様子

【中島地区】



中島町外原地内で通水後に漏水箇所があったため、一時断水して修繕工事を行いました。

2月19日の復旧作業の様子

【小島橋】



小島橋で西湊地区へ水を送るために、既設配管と仮設配管を接続しました。（新潟市）