

2月20日の復旧作業の様子

【つつじが浜地区】



つつじが浜地内にて、漏水箇所を修繕しました。（新潟市）

【中島町地区】



中島町浜田地内にて、漏水箇所を修繕しました

2月20日の給水作業の様子

【滝尻町地区】



多根町、滝尻町の断水を防ぐために、
滝尻中継井のタンクに給水車を使って補給しました。