

## 2月28日の漏水調査の様子

【鵜浦町地内】



鵜浦町地内で新たな漏水箇所を確認しました。

## 2月28日の漏水調査の様子


【能登島二穴町地内】



能登島二穴町地内で新たな漏水箇所を確認しました。



2月28日の漏水修繕の様子



能登島二穴町地内で漏水修繕を行いました。



2月28日の漏水修繕の様子



能登島二穴町地内で漏水修繕を行いました。



2月28日の漏水修繕の様子




能登島二穴町地内で漏水修繕を行いました。



## 2月28日の漏水調査の様子

【松百町地内】



松百町地内で、給水車を使って漏水調査を行い、漏水を発見しました。  
(新潟市)



## 2月28日の通水作業の様子

【石崎町地内】



石崎地内で水を送る作業を行い、漏水調査・修繕工事を行っています。  
(名古屋市)