

3月4日の漏水調査の様子


【能登島長崎町地内】



能登島長崎町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

3月4日の漏水調査の様子

【能登島半浦町地内】



能登島半浦町地内で漏水調査を行っています。

3月4日の漏水修繕の様子

【石崎町地内】



石崎町地内で漏水箇所を特定し、修繕作業を行っています。
(新潟市)

3月4日の漏水調査の様子

【石崎町地内】



同じ石崎町地内で別の漏水箇所を発見しました。
順次、修繕していきます。 (新潟市)

3月4日の漏水調査の様子


【小島町地内】



小島町地内で漏水を発見しました。順次、修繕していきます。
(名古屋市)

3月4日の通水作業の様子

【奥原町地内】



奥原町から和倉町に向けて通水作業を進めました。

(名古屋市)

3月4日の通水作業の様子

【和倉町地内】



和倉温泉街まで通水が到達しました。引き続き、漏水調査・修繕と並行して通水を進め、各戸への給水を広げます。（名古屋市）