

3月5日の漏水調査の様子

【能登島長崎町地内】



能登島長崎町地内で新たな漏水箇所を確認しました。

3月5日の漏水調査の様子


【能登島半浦町地内】



能登島半浦地内で新たな漏水箇所を確認しました。

3月5日の漏水修繕の様子

【能登島長崎町地内】



能登島長崎町地内で漏水の修繕を行いました。

3月5日の漏水修繕の様子

【石崎町地内】



石崎町地内、漏水箇所一つ目、修理完了しました。

(新潟市)

3月5日の漏水修繕の様子

【石崎町地内】



同じ石崎町地内の、昨日発見した漏水箇所についても、
本日修理完了しました。 (新潟市)

3月5日の漏水修繕の様子

【小島町地内】



小島町地内で漏水の修繕を行いました。

(名古屋市)

3月5日の漏水調査の様子

【和倉町地内】



和倉町地内で漏水を発見しました。順次、修繕していきます。
(名古屋市)