

## 3月6日の漏水調査の様子

【能登島長崎町地内】



能登島長崎町地内で漏水を確認しました。

## 3月6日の漏水調査の様子

【能登島半浦町地内】



能登島半浦町地内で新たな漏水箇所を確認しました。

## 3月6日の漏水調査の様子

【能登島緩目町地内】



能登島緩目町地内で新たな漏水を確認しました。

## 3月6日の漏水修繕の様子

【石崎町地内】



石崎町地内の主要な配水管の一部が通水しました。  
(新潟市)

## 3月6日の漏水調査の様子

【小島町地内】



小島町地内で漏水を確認しました。

(名古屋市)