

## 3月7日の漏水修繕の様子

【能登島長崎町地内】



能登島長崎町地内で修繕工事を行いました。



## 3月7日の漏水調査の様子

【能登島緩目町地内】




能登島緩目町地内で漏水箇所が多数あり、修繕工事を予定しています。



## 3月7日の漏水修繕の様子

【石崎町地内】



石崎町地内、漏水していた配水管を修理しました。

(新潟市)



## 3月7日の漏水調査の様子

【小島町地内】



小島町地内で漏水を確認しました。修繕工事を予定しています。  
(名古屋市)