

3月8日の漏水修繕の様子

【能登島半浦町】



半浦町地内の能登島ゴルフ場付近で漏水箇所を特定し修繕工事を行っている様子です。

3月8日の漏水修繕の様子

【能登島半浦町】



半浦町地内の能登島ゴルフ場付近で修繕完了しました。

3月8日の通水作業の様子

【石崎町】



石崎町地内（能登島大橋手前）にて、水道管に水を送りました。
（新潟市）

3月8日の漏水調査の様子

【奥原町】



奥原町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

(名古屋市)