

3月9日の漏水調査の様子

【能登島八ヶ崎町】



八ヶ崎町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

3月9日の漏水調査の様子


【能登島無関町】



無関町地内にて漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

3月9日の漏水調査の様子

【能登島野崎町】



野崎町地内で漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

3月9日の漏水修繕の様子

【能登島緩目町】



緩目配水池設備で漏水箇所を特定し、修繕工事を行いました。

3月9日の漏水修繕の様子


【和倉町】



和倉町地内にて漏水箇所を特定し、修理作業を行っています。
(新潟市)

3月9日の通水作業の様子

【石崎町地内】



石崎町地内で点検作業を実施し、

通水が開始できることを確認しました。

(名古屋市)