


3月13日の漏水調査の様子

【能登島野崎町地内】



能登島野崎町の漏水調査を行い、漏水箇所を特定しました。



能登島野崎町の漏水調査を行い、漏水箇所を特定しました。



能登島野崎町の漏水調査を行い、漏水箇所を特定しました。



拡大写真



能登島野崎町の漏水調査を行い、漏水箇所を特定しました。

3月13日の漏水修繕の様子

【本府中町地内】

漏水箇所



破断した水道管



修繕状況



修繕後



3月13日の漏水修理の様子

【光陽台地内】



光陽台地内、漏水箇所の修理作業を行っています。

(新潟市)

3月13日の通水作業の様子

【松百町地内】



【奥原町地内】



漏水箇所を修理後、通水作業を行っています。

(名古屋市)