

3月14日の漏水調査の様子

【能登島野崎町地内】



拡大写真





能登島野崎町地内の漏水状況です。

3月14日の漏水調査の様子

【光陽台地内】



光陽台地内で調査により漏水箇所を発見しました。

(新潟市)

3月14日の修繕作業の様子

【和倉町地内】



漏水箇所の修繕工事を行っている様子です。



和倉配水場付近において、バイパス管を布設する工事の様子です。

(名古屋市)