

3月25日の漏水修理の様子

【能登島南町】



南町地内で修繕工事を行い、水が出るエリアを拡大することができました。

3月25日の漏水調査の様子

【能登島南町】



南町地内で新たな漏水箇所を特定し、修繕工事を予定しています。

(七尾市)

3月25日の漏水修理の様子

【光陽台】



光陽台地内で漏水箇所の修繕を行いました。

(新潟市)

3月25日の配水管布設の様子

【和倉町】



和倉町地内において配水管を布設しました。

(名古屋市)