

3月26日の漏水修理の様子

【能登島南町】



南町地内で修繕工事を行いました。

3月26日の漏水調査の様子

【能登島南町】




南町地内で新たな漏水箇所があり、修繕工事を予定しています。

(七尾市)

3月26日の漏水調査の様子

【和倉町ひばり】



和倉町ひばり地内で通水後の漏水確認を行いました。

(新潟市)

3月26日の漏水修理の様子

【石崎町】



石崎町地内において修繕工事を行い、通水をすることができました。

(名古屋市)