

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和5年2月

◆ 2月末現在の進捗状況【工事進捗率：99.69%】

【土木建築工事】

2月も引き続き、旧計量棟の解体工事を行いました。また、外構部では排水路工事、ロードヒーティング工事を随時進めています。

【プラント工事】

2月も引き続き、試運転を行いました。試運転では焼却運転と併せて最終的な調整を行い、2月21日～23日に引渡性能試験を行い、問題なく運転されていることが確認されました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆ 全景写真：令和5年2月22日



◆全景写真：令和5年2月22日



◆土木建築：解体・外構工事

旧計量棟において解体工事、また、外構工事ではロードヒーティング等の融雪設備工事、アスファルト舗装を進めています。

【写真①】旧計量棟建屋解体状況



【写真②】ロードヒーティング配管状況



◆プラント：試運転（焼却運転）・引渡性能試験

1号炉、2号炉とも焼却運転を継続し、引渡性能試験を実施しました。

【写真③】1号炉焼却運転



【写真④】引渡性能試験



◆今後の予定【3月】

- ・ 建築工事：路面ライン引き工事、植栽工事を進めていきます。
- ・ プラント工事：試運転（焼却運転）を継続していきます。