

令和2年度 上町マンダラ古墳群 保存修理事業報告書

—平成30年の豪雨災害によるき損を原因とする保存修理—

2021.3

七尾市教育委員会



和倉温泉

机島

熊木川

上町マンダラ古墳群

航空写真（北西から）

巻頭図版



上町マンダラ 1号墳 (北西から)



上町マンダラ 2号墳 (南東から)
(平成 29 年 9 月)



2号墳側崩落
(平成 30 年 9 月)



2号墳側断面精査 (近景)
(令和 2 年 8 月)

周溝



2号墳側断面精査 (遠景)

例言・凡例

- 1 本書は、石川県七尾市中島町上町に所在する石川県指定史跡上町マンダラ古墳群の保存修理事業報告書である。
- 2 保存修理は、平成30年8月31日の豪雨により、上町マンダラ古墳群の2号墳の一部と、隣接する市道熊木小学校線の道路敷法面の1か所（本書では2号墳側と呼称する）が表層崩落し、もう一か所の法面に（本書では南側と呼称する）亀裂が入り、今後の史跡の保存に影響が及ぶことから実施した。
- 3 本事業は令和2年度に石川県から上町マンダラ古墳群保存修理費補助金を得て、七尾市が行った。担当は七尾市教育委員会スポーツ・文化課である。
- 4 図版などの指示は次のとおりである。
 - (1) 縮尺は図内に明記した。
 - (2) 方位は全て真北を示す。
 - (3) 写真は縮尺不同である。
- 5 事業費の内訳については次のとおり

収入の部

(単位＝円)

項目	事業費	備考
県費補助金	2,470,000	50%
市一般財源	2,470,156	50%
合計	4,940,156	100%

支出の部

(単位＝円)

項目		事業費	備考
需用費	消耗品費	37,258	調査用具、整理用具
	印刷製本費	198,000	報告書印刷
委託料	測量委託料	605,000	測量基準杭設置委託
使用料及び賃貸料	機械器具借上料	109,098	転落防止柵借上
工事請負費	工事請負費	3,990,800	法面保護工事
合計		4,940,156	

- 6 本書に収録した実測図、写真は七尾市教育委員会が一括で保管する。

目次

第1章 石川県指定史跡上町マンダラ古墳群の概要とこれまでの保存修理事業	
第1節 石川県指定史跡上町マンダラ古墳群の概要	5
第2節 これまでの保存修理事業	6
第2章 保存修理の経緯と経過	
第1節 経緯	7
第2節 経過	7
第3章 保存修理の内容と調査成果	
第1節 保存修理の内容	9
第2節 調査成果	9
第4章 法面保護工事の概要	15

図版目次

図1 上町マンダラ古墳群の位置 (1:5000)	5
図2 平成8年の周溝出土の遺物実測図 (1/6)	6
図3 これまでの保存修理事業の位置	6
図4 2号墳側断面実測図 (1:60)	10
図5 測量基準杭配置図・道路台帳・平板測量合成図 (1:500)	11
図6 上町マンダラ2号墳測量基準杭・平板測量図 (工事前・工事後) (1:200)	13
図7 計画平面図・標準断面図 (1:150)	16
図8 横断面図 (1) (1:150)	17
図9 横断面図 (2) (1:150)	18
図10 横断面図 (3) (1:150)	19
図11 法面展開図 (1:150)	20

写真図版

航空写真 (北西から)	1
上町マンダラ1号墳 (北西から)	2
上町マンダラ2号墳 (南東から)	2
2号墳側崩落 (平成30年9月)	2
2号墳側断面精査 (近景) (令和2年8月)	2
2号墳側断面精査 (遠景)	2
植生工完成 (平成28年1月 北から)	6
石川県文化財保護審議会 史跡・考古専門部会現地視察	8
上町マンダラ古墳群全景 (南から)	9
2号墳側断面写真	10
法面保護工事完了 (2号墳側)	15
法面保護工事完了 (南側)	15